


Инструкция по монтажу электронного модуля контроля температуры текмінаток есм-мі -wp







Требуемые инструменты



Приемка, хранение и обслуживание

- Проверьте материалы на отсутствие повреждений при транспортировке.
- О выявленных повреждениях известите перевозчика.
- Сверьте полученные компоненты с упаковочным листом.
- Храните в сухом месте.



Наконечники для проводов (для холодного ввода кабеля MIQ, не входят в состав набора).

Позиция	Количество	Описание
1	1	Ножка в сборе (Крышка с уплотнительным кольцом, уплотняющая прокладка, прокладка, основание с уплотнительным кольцом)
2	1	Крышка соединительной коробки
3	1	Соединительная коробка с уплотнительным кольцом, заглушкой М25, пластинами и проводами для заземления
4	1	Гайка
5	1	Бандаж
6	1	Электронный модуль контроля с клеммами (см. спецификацию клемм для определения допустимых размеров подключаемых проводов) Тип ECM* (С-контроллер, L-ограничитель, CL-контроллер\ограничитель)
7	1	Шнурок соединительной коробки
8	4	Заглушка с гайкой
9	1	Кронштейн
10	3	Винты
11	3	Шайбы
12	2	Наконечники для проводов

Меры безопасности при монтаже

- Каждая цепь электрообогрева должна быть защищена УЗО.
- Установка должна выполняться согласно настоящему руководству и требованиям местных норм и правил.
- Все характеристики продукта гарантируются в случае использовеания оригинальных материалов, поставленных Энергия Тепла.
- Отключите подачу питания перед вскрытием корпуса.
- Избегайте электростатического заряда. Протирайте только влажной тканью.
- Сохраняйте нагревательный кабель и компоненты набора в сухом виде.
- Лица, выполняющие монтаж данного продукта несут ответственность соблюдения утвержденных норм безопасности. Во время монтажа следует применять индивидуальные средства защиты

За дополнительными вопросами обращайтесь в компанию Энергия Тепла.

Сертификаты и разрешения



FMG 10.0022X Ex db eb IIC T5-T6, Ex tb IIIC T100°C-T85°C

International Electrotechnical Commission IEC Certication Scheme for Explosive Atmospheres SIR 12 0103X



II 2 (2) G Ex eb mb [ib] IIC T4, Ex tb III3C5T°C1 SIRA 12ATEX3592X

II 2 (2) D Ex tb IIIC T351°C IP66 Db




Инструкция по монтажу электронного модуля контроля температуры текмінаток есм-мі -wp




1а. Способ установки 1: Закрепить монтажный кронштейн на монтируемой поверхности при помощи бандажа.




1b. Способ установки 2: Закрепить монтажный кронштейн на монтируемой поверхности с помощью болтов, плоских шайб и гаек (не входят в комплект поставки).



2. Установить ножку на кронштейн при помощи винтов M5 x 8 мм и гроверов M5.



3. Установить подходящие к холодным вводам кабельные наконечники $(2,5 \text{ мм}^2 \text{ или } 6 \text{ мм}^2)$.



4. Протянуть холодные ввода и датчик PTD-100 через отверстия M20. Завернуть сальники.

Внимание! Не перетяните сальники во избежание повреждения прокладки.




5. Отцентрировать гильзу холодного ввода внутри сальника. Затянуть сальник таким образом, чтобы гильза холодного ввода не перемещалась вручную, затем дополнительно повернуть еще на 1\8 оборота, либо до усилия 16 H*м.



6. Установить заглушку M20 в свободное отверстие M20 (при необходимости). Дополнительная заглушка M20-B-EXE (заказывается отдельно) устанавливается в случае присоединенния всего одного холодного ввода. Затянуть заглушки.



7. Удалить заглушку M25 и установить сальник подключения питания M25, заказываемый отдельно.



8. Установить основание коробки на монтажную ножку, подогнав ее в соответствующие слоты для правильного ориентирования основания коробки. Затянуть гайку при помощи ключа Terminator-LN-Tool. При горизонтальном ориентировании коробки, отверстия под сальники должны быть внизу.



ИНСТРУКЦИЯ по монтажу электронного модуля контроля температуры текмінаток есм-мі -wp



9. При необходимости установить силовой кабель.



10. Установить модуль контроля ЕСМ и завершить подключение проводов. Винты набора должны быть затянуты с усилием 1.4 Н*м. см. схему подключения. Установить температурные уставки контроллера и ограничителя на нужные значения.



11. Использовать поворотные переключатели для выбора единиц измерения (градус Цельсия или Фаренгейта), уставок контроллера или лимитера, автоматического или ручного сброса (функция контроля — положение С, функция ограничителя —положение L, обе функции - положение CL)



12. Установить крышку и завернуть от руки. Вставить отвертку в слоты, расположенные на стороне основания коробки. Завернуть крышку соединительной коробки при помощи отвертки. Крышка провернется на 30°. Для открытия крышки, повторить эти шаги в обратном порядке.



13. Закрепите датчик РТD-100 на трубопроводе. Заделать место прохода датчика через теплоизоляцию.

Схема подключения

